



Niveau :3ème Thème: Réalisation serre

Fabrication des 2 poutres


1) Pour notre pièce, on utilise plusieurs usinages.





2) Colorier en

Bleu: l'usinage profondeur 2mm fraisage contournage intérieur.





Niveau :3ème Thème: Réalisation serre

3) Compléter les informations d'usinage pour chaque objet ou élément de notre pièce.

dessin	Nom	Usinage	Outil	Conditions de coupe
	Rainure pour placer la		Fraise Ø 2mm	Profondeur d'usinage = 2 mm
	plaque de la serre			vitesse de broche = tr/min vitesse d'avance = mm/s vitesse de descente =mm/s
				profondeur de passe maximum =mm




Niveau :3ème Thème: Réalisation serre

Fabrication des 2 poutres
Nom du fichier: poutre2.fao

4) Colorier en

vert: l'usinage profondeur 2mm fraisage contournage intérieur.





Niveau :3ème Thème: Réalisation serre

5) Compléter les informations d'usinage pour chaque objet ou élément de notre pièce.

dessin	Nom	Usinage	Outil	Conditions de coupe
	Rainure pour placer le toit		Fraise Ø 2mm	Profondeur d'usinage = 2 mm
				vitesse de broche = tr/min vitesse d'avance = mm/s vitesse de descente =mm/s
				profondeur de passe maximum =mm

